

Список радиокомпонентов к статье: Термометр на PIC

Краткое описание: Представлена схема простого термометра на PIC'e. Индикатор (в моём случае BA56-12SRWA) используется с общим анодом.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
DD1	МК PIC 8-бит	PIC16F628A	1	
	Датчик температуры	DS18B20	1	DS1820
	Резистор	4.7 кОм	1	
	Кварцевый резонатор	20 МГц	1	
	Светодиодный индикатор	BA56-12SRWA	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/mc/mc33.php>

Автор: Ключников А.

Дата публикации: 2008 г.